

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027808100to061316020312027808	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۶ کد MH




شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۹ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۰۹۵ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۸۰۰۸ کد CN



شماره تصویر ۵
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۲۰۴۳ کد CN




شماره تصویر ۶
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۷۰۰ کد CX

 شرکت دریا کاریزد			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027808100to061316020312027808	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت	



شماره تصویر ۷ موقعیت ۳۷.۱۶ کد CN
عنوان محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب



شماره تصویر ۸ موقعیت ۴۴.۹۵ کد DER
عنوان رسوبات/رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه درصد ۱۰



شماره تصویر ۹ موقعیت ۴۵.۵۴ کد CX
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۱۰ موقعیت ۴۵.۶۳ کد RM
عنوان نفوذ ریشه/نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان % درصد ۷۰



شماره تصویر ۱۱ موقعیت ۴۵.۶۳ کد SA
عنوان پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام