



# شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران


شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212006511600to061316020218006511700	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		بلوار دانشجو						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۳		۱۰:۵۴:۴۹		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۱۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۱۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۱۷۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۱۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۴۸		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		بتن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۴۷.۸۳		۰.۱۷				-۸.۳۵		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان		۴۸.۷۳								
	خلاف جهت جریان										
توضیحات		تست ۳۴۵؛ ۱۶۵؛ GainScore: ۱ ; Structure Score:									

 <h1 style="text-align: center;">شرکت دریا کار یزد</h1>	<b>گزارش استاندارد</b>	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	


نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۳	۱۰:۵۴:۴۹	بلوار دانشجو	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۱۶۰۰	۳	۳	F	A	D	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	CO	CO	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
Z	A	N	D	A	۴۸	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۲۶	۵.۳۴		H			سوراخ /سوراخ در دیواره فاضلابرو						
۴	۰۱:۵۲	۱۳.۷۴		XP			فروریزش /فروریزش در لوله						
۵	۰۲:۱۷	۱۶.۲۱		CL			ترک /طولی						
۶	۰۳:۲۴	۲۷.۱۱		XP			فروریزش /فروریزش در لوله						
۷	۰۰:۰۰	۴۷.۸۳		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						

<div>  <div> <div>شرکت ماسپا</div> <div>دریا کار یزد</div> </div> </div> <div>شرکت دریا کار یزد</div>			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۱۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212006511600to061316020218006511700	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۱۷۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت	
۰.۱۷	طول ویدئومتری نشده	۴۷.۸۳	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع آدمره
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۲۶	۵.۳۴	H	سازه ای / سوراخ / سوراخ در دیواره فاضلابرو
۴	۰۱:۵۲	۱۳.۷۴	XP	سازه ای / فروریزش / فروریزش در لوله
۵	۰۲:۱۷	۱۶.۲۱	CL	سازه ای / ترک / طولی
۶	۰۳:۲۴	۲۷.۱۱	XP	سازه ای / فروریزش / فروریزش در لوله
۷	۰۰:۰۰	۴۷.۸۳	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو

<div>  <div> <div>شرکت دریا کاریزه</div> <div>شماره ثبت شرکت: ۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۱۶۰۰</div> </div> </div>			گزارش تصویری	
شرکت دریا کاریزه			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۱۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212006511600to061316020218006511	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۱۷۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱  
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو  
موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲  
عنوان تراز آب/تراز آب کدر  
موقعیت ۱۰۰ کد WLT  
درصد ۵



شماره تصویر ۳  
عنوان سوراخ / سوراخ در دیواره فاضلابرو  
موقعیت ۵۰۴ کد H



شماره تصویر ۴  
عنوان فروریزی / فروریزی در لوله  
موقعیت ۱۳۰۷۴ کد XP



شماره تصویر ۵  
عنوان ترک / طولی  
موقعیت ۱۶۰۲۱ کد CL



شماره تصویر ۶  
عنوان فروریزی / فروریزی در لوله  
موقعیت ۲۷۰۱۱ کد XP



## گزارش تصویری

**شرکت آب و فاضلاب تهران**

MHF

۴۷.۸۳ کد

**موقعیت**

Y

شماره تصویر

نقطه ی پایان / آد مرو

## عنوان



## شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۱۶۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212006511600to061316020218006511700	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۱۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۸.۳۵	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۸.۳۵

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۱۶۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۱۷۰۰