



## گزارش بازرسی

## شرکت آب و فاضلاب تهران

|                  |                                                |                       |                                               |               |                                        |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--|
| شماره گزارش      |                                                | ۱                     |                                               | شماره قرارداد |                                        | ۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱ |                            | نام پروژه   |                      | 061316020112027803300to061316020112027803200 |                      |  |
| ویژگی پروژه      | نام کارفرما                                    |                       | نام مشاور                                     |               | نام پیمانکار                           |             | نام پیمایشگر               |             | نام ناظر             |                                              |                      |  |
|                  | شرکت آب و فاضلاب تهران                         |                       | شرکت مهتاب قدس                                |               | شرکت دریا کار یزد                      |             | جناب آقای ۱۰۰۰             |             | -                    |                                              |                      |  |
| ویژگی بستر پروژه | پیمانکار اجرا                                  |                       | شماره قرارداد پیمانکار اجرا                   |               | شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان) |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|                  | شرکت پیمانکاری ۱                               |                       | ۴۷۴۱۱                                         |               | ۱                                      |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
| آدرس پروژه       | استان                                          |                       | شهرستان                                       |               | آدرس                                   |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|                  | تهران                                          |                       | تهران                                         |               | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان         |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
| ویژگی ویدئومتری  | هدف از بازرسی                                  |                       | وضعیت منطقه                                   |               | شرایط آب و هوایی                       |             | تاریخ بازرسی               |             | زمان بازرسی          |                                              | شستشو پیش از بازرسی؟ |  |
|                  | بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی |                       | شهر                                           |               | باران و برف نمی بارد                   |             | ۱۴۰۵/۳/۸                   |             | ۱۲:۲۵:۵۵             |                                              | بلی                  |  |
| ویژگی آدمرو      | آدمرو                                          | شماره مرجع آدمرو      | شماره آدمرو                                   | عمق آدمرو     | تعداد مجرا                             | پله         | نوع دریچه                  | وضعیت دریچه | نوع آدمرو            |                                              |                      |  |
|                  | پایین دست                                      | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۳۰۰ | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۳۰۰                         | ۳             | ۲                                      | دارد        | چدنی                       | سالم        | بتنی                 |                                              |                      |  |
|                  | بالادست                                        | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰ | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰                         | ۳             | ۲                                      | دارد        | چدنی                       | سالم        | بتنی                 |                                              |                      |  |
| ویژگی فاضلابرو   | طول فاضلابرو                                   |                       | سایز لوله                                     |               | کاربری فاضلابرو                        |             | شکل سطح مقطع               |             | جنس                  |                                              |                      |  |
|                  | ۵۲                                             |                       | ۲۵۰                                           |               | فاضلاب مجزا                            |             | دایروی                     |             | پلی اتیلن            |                                              |                      |  |
| نتیجه ویدئومتری  | طول ویدئو متری شده                             |                       | طول ویدئو متری نشده                           |               | شیب متوسط لوله (طراحی)                 |             | شیب متوسط لوله (ساخته شده) |             | نتیجه ویدئومتری      |                                              |                      |  |
|                  | ۵۱.۴۸                                          |                       | ۰.۵۲                                          |               |                                        |             | -۲.۹۱                      |             | مسیر لوله کامل طی شد |                                              |                      |  |
|                  | مسیر ویدئومتری                                 |                       | محل توقف ویدئومتری                            |               | دلیل توقف ویدئومتری                    |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|                  | در جهت جریان                                   |                       | ۵۱.۴۸                                         |               |                                        |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|                  | خلاف جهت جریان                                 |                       |                                               |               |                                        |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|                  | توضیحات                                        |                       | تست ۳۴۵ ; ۱۶۵ ; GainScore:۴ ; Structure Score |               |                                        |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |