

 شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۳۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020112027803300to061316020112027803200	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۳۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت	
۰.۵۲	طول ویدئومتری نشده	۵۱.۴۸	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۲۴	۲.۹۰	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۴	۰۱:۰۸	۱۲.۱۴	CX	اجراء / اتصال / اتصال معیوب انشعاب
۵	۰۱:۱۴	۱۲.۲۹	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۶	۰۲:۲۵	۲۱.۶۱	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۷	۰۳:۰۹	۲۹.۲۶	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۸	۰۴:۴۱	۳۹.۸۳	H	سازه ای / سوراخ / سوراخ در دیواره فاضلاب و
۹	۰۴:۴۷	۳۹.۸۳	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۱۰	۰۴:۵۴	۳۹.۸۳	CX	اجراء / اتصال / اتصال معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۱۱	۰۵:۰۲	۳۹.۸۳		/
۱۲	۰۵:۱۱	۳۹.۸۳	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۱۳	۰۵:۱۸	۳۹.۸۳	CX	اجراء / اتصال / اتصال معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۱۴	۰۵:۲۱	۳۹.۸۳	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۱۵	۰۵:۵۶	۴۴.۷۷	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۱۶	۰۷:۳۸	۵۱.۴۸	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان / آدرو