



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

061316020112027803400to061316020112027803500					نام پروژه		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		شماره قرارداد		۱		شماره گزارش			
نام ناظر			نام پیمایشگر			نام پیمانکار			نام مشاور			نام کارفرما			ویژگی پروژه	
-			جناب آقای ۱۰۰۰			شرکت دریا کار یزد			شرکت مهتاب قدس			شرکت آب و فاضلاب تهران				
شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)					شماره قرارداد پیمانکار اجرا					پیمانکار اجرا					ویژگی بستر پروژه	
۱					۴۷۴۱۱					شرکت پیمانکاری ۱						
آدرس										شهرستان		استان			آدرس پروژه	
خیابان مرزداران خیابان فرشتگان										تهران		تهران				
شستشو پیش از بازرسی؟		زمان بازرسی		تاریخ بازرسی		شرایط آب و هوایی		وضعیت منطقه		هدف از بازرسی					ویژگی ویدئومتری	
بلی		۱۳:۳۳:۰۴		۱۴۰۵/۳/۸		باران و برف نمی بارد		شهر		بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی						
نوع آدمرو		وضعیت دریچه		نوع دریچه		پله		تعداد مجرا		عمق آدمرو		شماره آدمرو		شماره مرجع آدمرو		ویژگی آدمرو
بتنی		سالم		چدنی		دارد		۲		۳		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۴۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۴۰۰		
بتنی		سالم		چدنی		دارد		۲		۳		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۵۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۵۰۰		
جنس		شکل سطح مقطع				کاربری فاضلابرو				سایز لوله		طول فاضلابرو				ویژگی فاضلابرو
پلی اتیلن		دایروی				فاضلاب مجزا				۲۵۰		۳۵				
نتیجه ویدئومتری		شیب متوسط لوله (ساخته شده)				شیب متوسط لوله (طراحی)				طول ویدئو متری نشده		طول ویدئو متری شده				نتیجه ویدئومتری
مسیر لوله کامل طی شد		۶۰.۸۹-								۰.۸۷		۳۴.۱۳				
دلیل توقف ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری								مسیر ویدئومتری						
		۳۴.۱۳								در جهت جریان						
										خلاف جهت جریان						
تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۰										توضیحات						