



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027806800to061316020312027806900	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۹:۵۱:۴۲		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۵۰		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۳۰.۵۸		۱۹.۴۲				۲۰.۳۲		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان		خلاف جهت جریان		۳۰.۵۸		پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم				
	توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۵ ; Structure Score:۰								

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۹:۵۱:۴۲	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰	۳	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی
			۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۳			
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
C	A	N	D	A	۵۰	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۱:۵۹	۳۰.۳۳		CXI			اتصال جانبی معیوب /انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله			۲۰			
۴	۰۲:۱۳	۳۰.۵۸		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027806800to061316020312027806900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۱۹.۴۲	طول ویدئومتری نشده	۳۰.۵۸	طول ویدئومتری شده


ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۱:۵۹	۳۰.۳۳	CXI	اجرای / اتصال, حاتم, معصب
۴	۰۲:۱۳	۳۰.۵۸	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام
				آدمرو / تراز آب کدر
				انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل, لوله ۲۰
				پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریزه شماره ثبت شرکت: ۳۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰			گزارش تصویری
شرکت آب و فاضلاب تهران			
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027806800to061316020312027806800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت




شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو

موقعیت ۱۰۰۰
کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر

موقعیت ۱۰۰۰
کد WLT



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معیوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله

موقعیت ۳۰۰۳۳
کد CXI



شماره تصویر ۴
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

موقعیت ۳۰۰۵۸
کد .SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027806800to061316020312027806900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۲.۳۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۲.۳۲ %

شیب برحسب موقعیت



ارتفاع برحسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰