



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807000to061316020112027806900	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۹:۰۰:۰۱		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۳۹		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۳۸.۴۷		۰.۵۳				-۱.۱۷		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان		۳۸.۴۷								
	خلاف جهت جریان										
توضیحات		تست ۳۴۵ ; ۰ ; GainScore:۲ ; Structure Score:۰									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۹:۰۰:۰۱	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۳	F	A	D
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
B	A	N	D	A	۳۹	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲			در / از	تا
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۷	۳.۶۳		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۱:۳۹	۲۲.۶۰		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۵۶	۲۵.۵۳		CXI			اتصال جانبی معیوب /انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله			۱۰			
۶	۰۳:۰۴	۳۸.۴۷		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو						

 شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027807000to061316020112027806900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۰۰۵۳	طول ویدئومتری نشده	۳۸.۴۷	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, ش ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۷	۳.۶۳	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب اتصال انشعاب
۴	۰۱:۳۹	۲۲.۶۰	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب اتصال انشعاب
۵	۰۱:۵۶	۲۵.۵۳	CXI	اجرائی / اتصال جانبی معیوب انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله ۱۰
۶	۰۳:۰۴	۳۸.۴۷	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو


 شرکت دریا کاریز شرکت آب و فاضلاب تهران			گزارش تصویری		
شرکت دریا کاریز			شرکت آب و فاضلاب تهران		
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰			شماره آدرو پایین دست		
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰			شماره آدرو بالا دست		
			حرکت در راستای جهت جریان / D		
			جهت حرکت		
			نام پروژه / شماره گزارش		
			316020312027807000to0613160201120278069		




شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰
کد
نقطه ی شروع / آدرو



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰
کد
تراز آب / تراز آب کدر



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۳۰۶۳
کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۲۲۰۶۰
کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۲۵۰۵۳
کد
اتصال جانبی معیوب / انشعاب مهاجم- نفوذ به داخل لوله



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۳۸۰۴۷
کد
نقطه ی پایان / آدرو



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام پروژه / شماره گزارش	061316020312027807000to061316020112027806900	شماره آدمرو بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان D/	شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰
شیب متوسط لوله (طراحی شده)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)	-۱.۱۷

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۱.۱۷

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

