



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807000to061316020312027807100	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ...		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۹:۰۶:۴۲		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۵۴		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۵۳.۷۲		۰.۲۸				۰.۷۲		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان										
	خلاف جهت جریان		۵۳.۷۲								
توضیحات		تست ۳۴۵ ; ۰ ; GainScore:۱ ; Structure Score:									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۹:۰۶:۴۲	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۵۴	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۸	۵.۰۹		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۴	۰۰:۴۸	۱۰.۰۲		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۲۳	۱۸.۲۱		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۶	۰۲:۳۹	۳۵.۴۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۷	۰۳:۲۳	۴۳.۵۰		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۴۴	۴۸.۲۱		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۹	۰۰:۰۰	۵۳.۷۲		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						

 گزارش گرافیکی وضعیت شبکه شرکت آب و فاضلاب تهران		
نام پروژه / شماره گزارش	061316020312027807000to061316020312027807100	شماره آدمرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در خلاف جهت جریان / U	شماره آدمرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۵۳.۷۲	طول ویدئومتری نشده
		۰.۲۸
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب		
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات	/ نقطه c, شوه ع	آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی	/ تراز آب	تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۸	۵.۰۹	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معیوب	اتصال معیوب انشعاب
۴	۰۰:۴۸	۱۰.۰۲	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۵	۰۱:۲۳	۱۸.۲۱	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۶	۰۲:۳۹	۳۵.۴۶	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۷	۰۳:۲۳	۴۳.۵۰	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۸	۰۳:۴۴	۴۸.۲۱	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۹	۰۰:۰۰	۵۳.۷۲	MHF	سایر جزئیات	/ نقطه ی پایان	آدمرو

 شرکت دریای کاریز شماره ثبت: ۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰			گزارش تصویری	
شرکت دریای کاریز			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807000to061316020312027807	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	




شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵




شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۵۰۹ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۱۰۰۲ کد CN




شماره تصویر ۵
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۱۸۰۲۱ کد CN




شماره تصویر ۶
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۳۵۰۴۶ کد CN

 شرکت دریا کاریزه شماره ثبت شرکت: ۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰			گزارش تصویری
شرکت دریا کاریزه			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807000to061316020312027807	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
موقعیت ۴۳.۵۰
کد CN
عنوان محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب



شماره تصویر ۸
موقعیت ۴۸.۲۱
کد CN
عنوان محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب



شماره تصویر ۹
موقعیت ۵۳.۷۲
کد MHF
عنوان نقطه ی پایان / آدمرو



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027807000to061316020312027807100	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۷۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % ۰.۷۲

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

