



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807600to061316020112027807500	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		
	تهران		تهران		تهران		تهران		۱		
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس		خیابان مرزداران خیابان فرشتگان		تهران		
	تهران		تهران		تهران		تهران		تهران		
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۸		۱۴:۲۳:۱۷		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۷۵۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۷۵۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۴۰		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۳۹.۸۴		۰.۱۶				۴.۹۱-		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان		۳۹.۸۴								
	خلاف جهت جریان										
توضیحات		تست ۳۴۵؛ ۱۶۵؛ GainScore: ۱									

 شرکت دریا کار یزد	گزارش استاندارد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۴:۲۳:۱۷	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰	۳		A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
Z	A	N	D	A	۴۰	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۰۱	۱.۰۰		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۰:۳۳	۸.۳۲		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۵	۰۱:۱۵	۱۷.۷۷		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۶	۰۱:۴۴	۲۳.۱۷		H			سوراخ /سوراخ در دیواره فاضلابرو						
۷	۰۱:۵۱	۲۳.۱۷		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۸	۰۱:۵۵	۲۳.۱۷		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۹	۰۰:۰۰	۳۹.۸۴		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						


 شرکت دریا کاریزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020312027807600to061316020112027807500	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۷۵۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۰.۱۶	طول ویدئومتری نشده	۳۹.۸۴	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس, دهم, / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۰:۰۱	۱.۰۰	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۴	۰۰:۳۳	۸.۳۲	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۵	۰۱:۱۵	۱۷.۷۷	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۶	۰۱:۴۴	۲۳.۱۷	H	سازه ای, / سه, اخ سه, اخ ده, ده, فاضلاب
۷	۰۱:۵۱	۲۳.۱۷	RF	سرویس, دهم, / نفوذ, بشه / نفوذ, بشه نازک
۸	۰۱:۵۵	۲۳.۱۷	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۹	۰۰:۰۰	۳۹.۸۴	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدرو


 شرکت دریا کاریزه شماره ثبت شرکت: ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰			گزارش تصویری	
شرکت دریا کاریزه			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807600to061316020112027807!	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۷۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱.۰۰ کد MH
نقطه ی شروع / آدمرو




شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱.۰۰ کد WLT
تراز آب/تراز آب کدر درصد ۵




شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۱.۰۰ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۸.۳۲ کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب




شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۱۷.۷۷ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۲۳.۱۷ کد H
سوراخ / سوراخ در دیواره فاضلابرو

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807600to061316020112027807	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۷۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
موقعیت ۲۳.۱۷
کد RF
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک



شماره تصویر ۸
موقعیت ۲۳.۱۷
کد CN
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۹
موقعیت ۳۹.۸۴
کد MHF
عنوان نقطه ی پایان / آدمرو



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027807600to061316020112027807500	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۷۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۴.۹۱	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۴.۹۱

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۶۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۷۵۰۰