



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807700to061316020312027807800	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۸:۰۲:۵۸		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۵۱		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۵۰.۸۵		۰.۱۵				۲.۳۲		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان										
	خلاف جهت جریان		۵۰.۸۵								
توضیحات		تست ۳۴۵ ; ۰ ; GainScore:۲ ; Structure Score:۰									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد
			شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۸:۰۲:۵۸	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
B	A	N	D	A	۵۱	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲			در / از	تا
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب / تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۴	۲.۰۷		CX			اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب						
۴	۰۰:۱۷	۲.۰۸		RM			نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۳			
۵	۰۲:۵۶	۲۸.۴۱		CN			محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب						
۶	۰۴:۵۹	۵۰.۸۵		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰	شماره آدَمرو پایین دست	061316020312027807700to061316020312027807800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	شماره آدَمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۱۵	طول ویدئومتری نشده	۵۰.۸۵	طول ویدئومتری شده

شرح عیب

سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع / آدَمرو
سرویس دهم, / تراز آب / تراز آب کدر ۵
اجرا, / اتصال, جانم, معيوب / اتصال, معيوب اشعاع
سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۳ %



ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT
۳	۰۰:۱۴	۲.۰۷	CX
۴	۰۰:۱۷	۲.۰۸	RM

۵	۰۲:۵۶	۲۸.۴۱	CN	اجرای	/ محل اتصال اشعاع	اتصال اشعاع
---	-------	-------	----	-------	-------------------	-------------

۶	۰۴:۵۹	۵۰.۸۵	MHF	سایر جزئیات	/ نقطه ی پایان	آدَمرو
---	-------	-------	-----	-------------	----------------	--------


 شرکت دریا کاریزه 316020312027807700to0613160203120278077			گزارش تصویری
شرکت دریا کاریزه			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807700to0613160203120278077	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت




شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH




شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۰۷ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ابوه ریشه ها و کاهشی سطح مقطع به میزان %
موقعیت ۲۰۸ کد RM
درصد ۳



شماره تصویر ۵
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۲۸۰۴۱ کد CN



شماره تصویر ۶
عنوان نقطه ی پایان / آدمرو
موقعیت ۵۰۸۵ کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027807700to061316020312027807800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۲.۳۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۲.۳۲ %

شیب برحسب موقعیت



ارتفاع برحسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰