



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807900to061316020312027807800		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۸:۱۸:۱۹		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۶۰		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۵۹.۶۰		۰.۴۰				-۱.۱۲		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری				محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری					
	در جهت جریان				۵۹.۶۰							
	خلاف جهت جریان											
توضیحات		نست ۳۴۵ ; GainScore:۱۰ ; Structure Score:۰										

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۸:۱۸:۱۹	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	۳	۳	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
Z	A	N	D	A	۶۰	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۴۸	۱۲.۲۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۴	۰۱:۳۵	۲۴.۹۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۵	۰۲:۲۸	۳۷.۴۹		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۶	۰۲:۳۱	۳۷.۷۵		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۲۰			
۷	۰۴:۲۱	۵۹.۶۰		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						


 شرکت مهندسی دریا کار یزد شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	شماره آدَمرو پایین دست	061316020312027807900to061316020312027807800	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	شماره آدَمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت	
۰.۴۰	طول ویدئومتری نشده	۵۹.۶۰	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع آدَموه
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۴۸	۱۲.۲۷	CX	اجرای اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۴	۰۱:۳۵	۲۴.۹۷	CX	اجرای اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۵	۰۲:۲۸	۳۷.۴۹	CX	اجرا, / اتصال, جانتر, معیوب اتصال, معیوب انشعاب
۶	۰۲:۳۱	۳۷.۷۵	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۲۰٪
۷	۰۴:۲۱	۵۹.۶۰	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدَمرو


 شرکت دریا کاریزد			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807900to061316020312027807900	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	




شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر WLT درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۱۲.۲۷ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۲۴.۹۷ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۳۷.۴۹ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۳۷.۷۵ کد
نفوذ ریشه / نفوذ ابويه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۲۰ درصد RM

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	شماره آدرو پایین دست	316020312027807900to0613160203120278079	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	شماره آدرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر
۷
موقعیت
۵۹.۶۰
کد
MHF
عنوان
نقطه ی پایان / آدرو



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام پروژه / شماره گزارش	061316020312027807900to061316020312027807800	شماره آدمرو بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان D/	شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰
شیب متوسط لوله (طراحی شده)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)	-۱.۱۲

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۱.۱۲

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

