



## گزارش بازاریابی

## شرکت آب و فاضلاب تهران


شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212006516500to061316020212006516400		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		بلوار دانشجو خیابان عدالت							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۳		۱۷:۳۳:۲۳		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۵۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۵۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۴۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۴۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۴۰		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		بتن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۳.۵۲		۳۶.۴۸				-۱.۷۵		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان		۳.۵۲		پیمایش ناتمام به دلیل رسوبات							
	خلاف جهت جریان											
توضیحات		تست ۳۴۵؛ Structure Score:۰؛ GainScore:۰										

 <h1 style="text-align: center;">شرکت دریا کار یزد</h1>	<b>گزارش استاندارد</b>	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	


نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرار داد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۳	۱۷:۳۳:۲۳	بلوار دانشجو خیابان عدالت	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۵۰۰	۳	۳	F	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	CO	CO	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
A	A	N	D	A	۴۰	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۳۱	۳.۵۵		DEX			رسوبات /سایر رسوبات ته نشین شده			۱۰			
۴	۰۱:۳۰	۳.۵۲		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

<div>  <div> <div>شرکت آب و فاضلاب تهران</div> <div>گزارش گرافیکی وضعیت شبکه</div> </div> </div>		
شرکت دریا کار یزد		
نام پروژه / شماره گزارش	061316020212006516500to061316020212006516400	شماره آدرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان/D	شماره آدرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۳.۵۲	طول ویدئومتری نشده
		۳۶.۴۸

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
				آدمه / تراز آب کدر
				۵
۳	۰۰:۳۱	۳.۵۵	DEX	سایر جزئیات / سرویس دهی / سدهات ته نشین شده ۱۰
۴	۰۱:۳۰	۳.۵۲	.SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

<div>  <div> <div>شرکت دریا کاریزه</div> <div>شماره ثبت شرکت: ۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۵۰۰</div> </div> </div>			گزارش تصویری
شرکت دریا کاریزه			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212006516500to061316020212006516	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۴۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۱  
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو  
موقعیت ۱.۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲  
عنوان تراز آب/تراز آب کدر  
موقعیت ۱.۰۰ کد WLT  
درصد ۵



شماره تصویر ۳  
عنوان رسوبات / سایر رسوبات ته نشین شده  
موقعیت ۳.۵۵ کد DEX  
درصد ۱۰



شماره تصویر ۴  
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام  
موقعیت ۳.۵۲ کد .SA



## شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212006516500to061316020212006516400	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۱.۷۵	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۱.۷۵

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

